



你聽過下列這些名詞嗎?

3D印表機,自造者,天使基金, 共同工作空間,群眾募資,物聯網

這些名詞串成了這時代最重要的浪潮-自造者運動

做 分享 給予 Give Learn

工具操作 Tool Up 玩 Play 參與 Participate 支持 Support 改變 Change

什麼是自造者?

概念來源於英文Maker, 它是指一群酷愛科技、熱衷實踐的人群, 他們以分享技術、交流思想為樂 中文多譯為「自造者」、「創客」



自己的東西自己做! Makers Movement



興起

最早可以追溯到美國的 Make 雜誌發行以及 為了雜誌販售所舉辦的 Maker Faire 活動


台灣的自造者運動興起-Maker Faire

透過一個快樂的方式,讓一些想要動手做卻畏懼的人去學習, 他們動手做了之後,自然就會想要跟別人分享, 這不只是創業創新,共同討論、激發群體創意的活動。 那麼,如何成為一個Maker?

Maker就是一群不斷學習的人。 這個世界已經在改變, 未來各種人工智慧都會取代人力,甚至腦力, 我們能做的就是不斷學習、思考和創造。

除了內在的想法與創意, 大多數人所缺乏的 即是外在的「工具操作」能力

接下來.....







第三次工業革命

全球製造業領域目前正在發生一系列深刻的數位化變革,將使現有製造業的生產模式發生顛覆性的變化,傳統大規模,集中式和標準化的工業生產時代可能一去不行

傳統大規模、集中式和標準化的工業生產時代可能一去不復返, 代之而起的將是家庭工作坊式、

分散化且滿足個性化需求的工業生產模式, 其中3D列印技術正是這場革命最引人註目的核心元素。

-2012年4月21日,英國《經濟學人》



30年前就有3D列印了?!

·最早的名稱:快速成型(RP,Rapid Prototyping)

在正式開模大量生產前所製造的樣品,用於校驗最終設計是否有問題


• 1980 美國和日本的研究者紛紛製造出能夠實作快速成型的機器

美國 Charles W. Hull 所提出的SLA立體平板印刷技術同時也建構出目前快速成型經常使用的 .stl 檔

·3D列印的普及

部分快速成型專利過期以及 RepRap 這個開源專案的進行, 使得過去價位高不可攀的機器消費者桌上那台小小的機器







3D成形的種類

目前最普遍 FDM (熔融沉積成型) Fused Deposition Modeling


減法製造 LOM(層狀物體製造)
Laminated Object Manufacturing


光固化 DLP(數位光處理) Digital Light Processing SLA(立體平板印刷) Stereolithography Apparatus


粉末式 | 3DP(3D 列印) Plaster-based 3D printing

SLS(選擇性雷射燒結) Selective Laser Sintering

SLM(選擇性雷射熔化) Selective Laser Melting


























向量軟體


- 向量軟體是2D與3D建模中最重要軟體沒有它 一切都不會動
- 2D類
- Al Coreldraw 商業設計廣泛使用 AutoCAD 為工業設計廣泛使用 INKSCAPE 免費開源軟體
- 3D類
- SOLICWORK 3D建模
- RHINO 3D建模






- 什麼是Inkscape?
- Inkscape是專業質量的矢量圖形軟件,可在Windows, Mac OS X和GNU / Linux上運行。它被全世界的設計專業人士和愛好者用於創建各種各樣的圖形,如插圖,圖標,徽標,圖表,地圖和Web圖形。Inkscape使用W3C開放標準SVG(Scalable Vector Graphics)作為其原生格式,並且是免費的開源軟件。
- Inkscape具有與Adobe IIIustrator, CoreIDRAW相媲美的複雜繪圖工具。它可以導入和導出各種文件格式,包括SVG, AI, EPS, PDF, PS和PNG。它具有全面的功能集,簡單的界面,多語言支持,並且設計為可擴展; 用戶可以使用附加軟件自定義Inkscape的功能。

















































































開機

開機順序

- 1.開啟排風機
- 2.開啟水冷系統(氣冷系統)
- 3.開啟雷射切割機電源
- 4.對焦(使用對焦塊)
- 5.(PC下載圖檔)切割將上選該檔
- 6.邊框測試FRAME(避免板材太小位置錯誤)

https://www.youtube.com/watch?v=p8vu7Zx0LxM



